

Neadekvatan protetski rad u estetskom i funkcionalnom smislu

Autor Administrator

Monday, 06 August 2007

Poslednji put ažurirano Monday, 15 September 2008

Primer korekcije neadekvatno uradjenog protetskog rada u funkcionalnom i estetskom smislu PRE - po dolasku pacijenta POSLE - završena korekcija

Za detalje ove intervencije, sa fotografijama, kliknite na [Read More](#).

1. Pacijent po dolasku u ordinaciju sa neadekvatnim protetskim radom u estetskom i funkcionalnom smislu. [fotografije/protetskirad/01{/gallery}](#) 2. Usled predimenzioniranih krunica izmedju njih i zuba nosača postoje prostori u kojima se nakupljaju ostatci hrane i bakterije, što izaziva - komplikuje upalu desni - parodontopatiju. [fotografije/protetskirad/02{/gallery}](#) 3. Novi rad Dr. Pavlovića neposredno po definitivnom cementiranju (beliaste mrlje su tragovi definitivnog cementa). Posle perioda adaptacije tkiva na novu naknadu otkriva se dodatno prilaganje desni na krune i još bolji estetski efekat. [fotografije/protetskirad/03{/gallery}](#)